

El besiktning SBS Torpa 2022-08-03

Enligt Elsäkerhetslag och förordning är det anläggningsägaren som ansvarar för att elanläggningen är säker och uppfyller gällande starkströms föreskrifter. För SBS är det styrelsen och ytters ordförande.

Anläggningen är besiktigad och är i relativt gott skick. Nedanstående anmärkningar är uppdelade i nödvändiga, åtgärdas omgående, och som kan åtgärdas senare.

Samtliga jordfelsbrytare är testade och motionerade.

Sly tas bort vid elskåp till bryggorna vid landfästet.

Anläggning	Anmärkning som åtgärdas omg.	Anmärkning som åtgärdas under året	Ansvarig	Återrapport
Hall 14		Kablar klamras under centralen	Sektionsledare Hallar	
Hall 12		Vägguttag bytes i fack 3,5,7,9	Sektionsledare Hallar	
Hall 11		Vägguttag bytes fack 8,4,1,20,18,14,12	Sektionsledare Hallar	
Hall 10		Vägguttag bytes fack 9,1,12	Sektionsledare Hallar	
Hall 2		Kabel vid central klamras	Sektionsledare Hallar	
Hall 7		Central på gavel bytes Vägguttag bytes fack 13,4,10,7,8	Sektionsledare Hallar	
Hall 6		Två vägguttag fack 3 bytes	Sektionsledare Hallar	
Brygga B		Nyckel till elskåpet saknas	Sektionsledare bryggor	
Brygga D		Lock till elskåp saknas. Dosa vi början på bryggan bytes	Sektionsledare bryggor	
Telfer		Kapslingar som inte använda demonteras	Sektionsledare område	
Sjöscouternas hus		Kapsling Jordfelsbrytare bytes	Sektionsledare område	
Uttagslådor vid staketet mot vägen mitt emot bryggorna B-E	Den södra uttagslådan saknat kapsling över dvärgbrytarna. Risk för	Hela installationen med provisoriska byggcentraler bör ersättas med fast installerade Samt	Sektionsledare område	

