

El besiktning SBS Torpa 2023-08-05

Enligt Elsäkerhetslag och förordning är det anläggningsägaren som ansvarar för att elanläggningen är säker och uppfyller gällande starkströms föreskrifter. För SBS är det styrelsen och ytters ordförande.

Anläggningen är besiktigad. Nedanstående anmärkningar är uppdelade i nödvändiga, åtgärdas omgående, och som kan åtgärdas senare under året.

Samtliga jordfelsbrytare är testade och motionerade.

Sly tas bort vid elskåp till bryggorna vid landfästet.

Uppkommer det frågor om besiktningen kontakta mig Lennart Karlsson lennart@pragmator.com
070 4908538

Anläggning	Anmärkning som åtgärdas omg.	Anmärkning som åtgärdas under året	Ansvarig	Återrapport
Klubbhus		Apparater i köket som inte är anslutna över timer kopplas bort	Sektion klubbhus	Till styrelsen senast 1/10 -23
Garage				
Verkstad				
Verkstads kontor		El central blockerad av bokhylla	Sektion område Påtalades i förra årets besiktning!	Till styrelsen senast 1/10 -23
Hall 1				
Hall 2				
Hal 3				
Hal 4				
Hall 5				
Hall 6	Central blockerad av bråte		Sektion hallar	Till styrelsen senast 1/10 -23
Hall 7				
Hall 8				
Hall 9				
Hall 10				
Hall 11				
Hall 12	Central blockerad av bråte		Sektion hallar	Till styrelsen senast 1/10 -23
Hall 13				
Hall 14		Kablar under central klamras	Sektion hallar	Till styrelsen senast 1/10 -23
A1B3A5 Central staket bakom hall 8				
A1C4 vid mast Norr				

A1C3 vid mast mot motorvägen				
A1C1A1A central på stativ bakom Hall 7		Brända uttag bytes alternativt ny central. Skapa möjlighet att koppla in matning till Container	Sektion hallar Påtalades i förra årets besiktning!	Till styrelsen senast 1/10 -23
Telferkran vid Brygga A	JFB löser ut Uttag på toalett pumpen trasigt lock		Sektion bryggor	Till styrelsen senast 1/10 -23
Brygga A				
Brygga B				
Container stora kranen	Byggcentral saknar jordfelsbrytare. Uttag på kranen till remotkontroll utrustningen saknar jordfelsbrytare	El-utrustning på utsidan container återmonteras	Sektion båthantering Påtalades i förra årets besiktning!	Till styrelsen senast 1/10 -23
Byggcentral vid staketet bakom container	Skydds lock över säkringsautomater saknas.	Byggcentraler två st utefter staketet bör bytas ut mot fast installation	Sektion område Påtalades i förra årets besiktning!	Till styrelsen senast 1/10 -23
Mast vid brygga C				
Brygga D		Dosa på bryggan vid landfästet undersöks	Sektion Bryggor	Till styrelsen senast 1/10 -23
Brygga E				
Mast vid brygga F				
Brygga F		Kabel mellan stolpe 1 och 2 bytes. provisoriskt lagad	Sektion Bryggor	Till styrelsen senast 1/10 -23
Brygga G				
Scouternas hus				
Elskåp A1B1AA vid skaket som matar de provisoriska byggcentralerna vid staketet mot vägen		El-centralen i kapslingen har lossnat	Sektion område Påtalades i förra årets besiktning!	Till styrelsen senast 1/10 -23

