

Möte med Bryggvärdar

2020-01-27

Minnesanteckningar

Närvarande

A – Hasse Larsson,
B – Arne Stenius,
C – Bo Sandberg,
D – Micke Johansson,
E – Jan-Olof Magnusson,
G – Johan Sund,
Bengt Avén
Ulf Oscarsson

F – Bosse Luthin samt Björn Tenlen, funktionär, fick förhinder

Rapport från året som gått samt framtida önskemål.

Det mesta kan ses som generella punkter och kan appliceras tidvis på samtliga bryggor. Därav redovisas dessa ant. i stort som en helhet och inte bryggvis.

Hasse Larsson, brygga A har två uppgifter och har därför tillfrågat Magnus Månsson om att överta uppgiften som bryggvärd. Han antog utmaningen.

Bryggnocken på B-bryggan verkar murken och behöver ev. nytt virke. [Vi undersöker detta mer noggrant till våren.](#)

En del lyktstolpar börjar luta utåt betänkligt. Några stag som tidigare satt på E kan användas. [Även detta ett vårarbete.](#)

Samtliga värddar ser det som ett problem att många medlemmar inte märker sin båt med medlemsnummer. De kan t.ex. inte med någon säkerhet avgöra om det är en medlem som förtöjt på bryggan. De har också svårt att komma i kontakt med båtägaren när något hänt med båten.

[Se info. nedan plus en vädjan till sjösättningspersonalen att tvinga fram en märkning innan båten läggs i.](#)

Förtöjningen är hos vissa båtägare bristfällig. Det handlar om att det saknas ryckdämpare, man använder för klena kabinhakar som inte klarar båtens vikt och att delar av båten/peken stick ut över bryggan.

[Se info nedan](#)

Märkning av elkablar om vad som pågår saknas i många fall, även på vissa vinterliggare.
Se info nedan.

Att få tillgång till material såsom fransk träskruv, glödlampor m.m. akut går inte då allt är inlåst. Beslutades att ett låsbart (kodlås) mindre plåtskåp ska införskaffas och monteras på lämplig plats.

Uppstickande spikar på bryggan utgör en fara för inte minst barnfötter. Alla ombuds gå en runda med hammaren inför säsongen och även under densamma. Det kan även vara aktuellt att skruva om inte spiken drar.

Vinterliggare som "lånar någons plats". Detta gäller fram för närvarande A-bryggan. De som ligger där sommartid önskar bli informerade samt att vinterliggarna måste flytta sig senast på utsatt datum. Vill man ligga längre måste detta överenskommas med sommarliggaren. Vid den gångna våren blev åtminstone en båtägare blockerad 14 dagar. Vinterliggarna ska också använda eget tågvirke vid förtöjningen.
Uffe pratar med Björn om detta.

Den i förväg utsända riskgranskningsrapporten penetrerades. Något mer att tillföra den såg vi inte och det som behöver aktualiseras i den inför kommande säsong finns redan omnämnt under information.

Information till medlemmar.

Det behövs en informationskampanj till medlemmar inför nästa säsong. Den ska ske via hemsida, mail och anslag. Ett färgglatt anslag vi bryggans landfäste bedöms vara verkningsfullt.

Info. ska omfatta:

Märkning av båten synligt från bryggan.

Förtöjningsregler.

Utstickande peke.

El-anlutning.

Stölskydd – lås

Plattformar på Y-bommar. Hållbarhet.

Mer kan tillkomma innan publicering.

Skötte klubban och pennan gjorde

Uffe Oscarsson